

「Wi-Fi について」

最近「Wi-Fi」接続が遅くなったとか、繋がりが悪いとか・・・
「Wi-Fi」に関しての問い合わせが増えていきます。

1番の原因は・・・

「Wi-Fi」の親機の経年劣化と接続機器(スマホ等)の性能UPが考えられます。


※流石に10年前の「Wi-Fi」は・・・

また「Wi-Fi」の親機の置かれている状況変化もあります。

- ・ 10年経っている「Wi-Fi」は、買い替えをお勧めします。
お勧めは、**BUFFALO製WSR-1166DHPL/N** 安価で程々の性能です。
おいそれと性能のよい物を購入される事も大事ですが、PC等の接続機器とのバランスが重要です。
- ・ 「Wi-Fi」の親機の設置場所
親機の周りに色々な物があって、電波が飛び悪い状態ではないでしょうか？
周りの物を取り除くのではなく、親機本体を本棚などに上げてみましょう。
- ・ 「Wi-Fi」本体の向き
本体の広い面を向けると良く飛びます。
斜め上は飛び悪いので「Wi-Fi」本体を寝かすのも手です。



- ・ 「Wi-Fi」本体の設定
NTTのHGWに「Wi-Fi」本体を接続する場合は「Wi-Fi」本体後面のスイッチもしくはWi-Fiルーターの設定を、「AP」もしくは「BR」にして、もう一つスイッチを「MANUAL」にします。



※これを怠ると、Wi-Fiルーターの電源が停電等で一旦 電源が落ちて再起動時にWi-Fiルーターが暴走をしてネットワークに不都合（パソコン等がネット接続不可）が発生します。